

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Riya	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Riya	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 8.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+050**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 4+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 4+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 4+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 5+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+315**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+550**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **7+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : 7+820
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+900
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
472	Jl. Manunggal Jaya Ds. Tani Bakti		Dimas & Rija	46