

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 0+965
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **2+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 3+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 3+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 4+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 4+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **4+632**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **4+718**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 4+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 5+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 5+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 5+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 5+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : 5+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **6+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **6+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang



Lokasi : **6+480**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
476	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang		Damar & Wawan	35