

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+270**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
481	Jl. Kelompok Tani Bersama Badak Ulu		Rafii & Sholeh	7