

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
483	Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
483	Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
483	Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+604**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
483	Jl. Poros Muara Badak - Marangkayu		Dimas & Rija	4