

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
488	Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
488	Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
488	Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
488	Jl. Pemberdayaan - Jl. Poros Badak Mekar		Endro & Sanu	4