

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Meratus



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
49	Jl. Gn. Meratus		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Meratus



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
49	Jl. Gn. Meratus		Rafii & Sholeh	2