

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 0+535
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 2+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **4+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **4+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **7+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **9+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **9+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **9+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **9+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **9+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **10+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **10+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **10+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **10+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 10+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 10+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 10+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 11+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 11+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 11+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 11+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 11+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 11+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 11+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 11+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 11+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 11+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 12+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 12+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 12+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 12+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 12+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **13+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **13+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **13+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **13+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **13+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **13+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **13+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **13+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **13+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **14+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **14+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **14+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 14+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 14+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 14+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 14+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 15+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 15+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 15+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : 15+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Santan Ulu - Santan Ilir



Lokasi : **15+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **15+920**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
493	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir		Damar & Wawan	81