

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil D dan Handil C



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
503	Jl. Handil D dan Handil C		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil D dan Handil C



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
503	Jl. Handil D dan Handil C		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil D dan Handil C



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
503	Jl. Handil D dan Handil C		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil D dan Handil C



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
503	Jl. Handil D dan Handil C		Dimas & Rija	4