

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
505	Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari		Dimas & Rija	8