

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Maduningrat



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
51	Jl. Maduningrat		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Maduningrat



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
51	Jl. Maduningrat		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Maduningrat



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
51	Jl. Maduningrat		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Maduningrat



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
51	Jl. Maduningrat		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Maduningrat



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+880**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Rafii & Sholeh	5