

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Tl. Dalam		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam



Lokasi : **1+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam



Lokasi : **1+347**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
512	Jl. Tembus Kel. Ma. Jawa Ulu - Ti. Dalam		Damar & Wawan	8