

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+250  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **0+300**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+400**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **0+500**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1.8  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+600**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **0+700**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+800**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **0+900**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+000**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 10      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir**

|                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>                | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>                |
| Lokasi : <b>1+900</b><br>Kondisi : Rusak Berat<br>Lebar : 0<br>Tipe Perkerasan : Tanah | Lokasi : <b>2+000</b><br>Kondisi : Rusak Berat<br>Lebar : 0<br>Tipe Perkerasan : Tanah |

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir**

|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |
| Lokasi : <b>2+100</b><br>Kondisi : Rusak Ringan<br>Lebar : 2<br>Tipe Perkerasan : Kerikil | Lokasi : <b>2+200</b><br>Kondisi : Rusak Ringan<br>Lebar : 2<br>Tipe Perkerasan : Kerikil |

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **2+300**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+400**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **2+500**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+600**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 14      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **2+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 2  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 2  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **2+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 2  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 2  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **3+100**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+200**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **3+300**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+400**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **3+500**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **3+700**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **3+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **4+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **4+300**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+400**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **4+500**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+600**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 24      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **4+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir



Lokasi : **4+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas                 | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 515      | Jl. Lingkar Ma. Jawa Ilir |                            | Dimas & Rija   | 26      |