

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+440**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **1+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Tama Pole



Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
516	Jl. Poros Kel. Tama Pole		Damar & Wawan	14