

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Gn. Gandek



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
52	JL. Gn. Gandek		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Gn. Gandek



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
52	JL. Gn. Gandek		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Gn. Gandek



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+410**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Rafii & Sholeh	3