

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 0+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 0+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+220
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1.35
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Hasanudin Km.30



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 1.35
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 1.35
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
520	Jl. Hasanudin Km.30		Rafii & Sholeh	11