

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Setia Bakti Kel. Pendingin



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                      | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 533      | Jl. Setia Bakti Kel. Pendingin |                            | Damar & Wawan  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Setia Bakti Kel. Pendingin



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+210  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                      | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 533      | Jl. Setia Bakti Kel. Pendingin |                            | Damar & Wawan  | 2       |