

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Melintang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
54	Jl. Danau Melintang		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Melintang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
54	Jl. Danau Melintang		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Melintang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Rafii & Sholeh	3