

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan



Lokasi : **1+110**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
540	Jl. Jembatan Ulin RT.5 - RT.1 Ds. Pulau Harapan		Damar & Wawan	7