

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur - Aloh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
543	Jl. Ds. Jantur - Aloh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur - Aloh



Lokasi : 0+130
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
543	Jl. Ds. Jantur - Aloh		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur - Aloh



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+350**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
543	Jl. Ds. Jantur - Aloh		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur - Aloh



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
543	Jl. Ds. Jantur - Aloh		Dimas & Rija	4