

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **0+970**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+571**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
544	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung		Endro & Sanu	14