

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan RT 5 Desa Liang Ulu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
549	Jl. Jembatan RT 5 Desa Liang Ulu		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan RT 5 Desa Liang Ulu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+270
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
549	Jl. Jembatan RT 5 Desa Liang Ulu		Damar & Wawan	2