

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
553	Jl. Masuk Transmigrasi Desa Ioleng I		Damar & Wawan	6