

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Imam Bonjol



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 8.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+030
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
56	Jl. Imam Bonjol		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Imam Bonjol



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
56	Jl. Imam Bonjol		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Imam Bonjol



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Rafii & Sholeh	3