

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Padat Karya Dusun Pimping - Ds. Loa Duri



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
560	Jl. Padat Karya Dusun Pimping - Ds. Loa Duri		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Padat Karya Dusun Pimping - Ds. Loa Duri



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+290
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
560	Jl. Padat Karya Dusun Pimping - Ds. Loa Duri		Damar & Wawan	2