

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+030**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
562	Jl. Lingkungan Yonarmed 18/105 Jembayan		Damar & Wawan	6