

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Mangga Besar



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
563	JL. Mangga Besar		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Mangga Besar



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
563	JL. Mangga Besar		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Mangga Besar



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
563	JL. Mangga Besar		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Mangga Besar



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
563	JL. Mangga Besar		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : JL. Mangga Besar



Lokasi : **0+770**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
563	JL. Mangga Besar		Damar & Wawan	5