

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Gg. Pandai Besi RT.I Ds. Sepakat



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
564	Gg. Pandai Besi RT.I Ds. Sepakat		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Gg. Pandai Besi RT.I Ds. Sepakat



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+250
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
564	Gg. Pandai Besi RT.I Ds. Sepakat		Damar & Wawan	2