

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Kelompok Tani SAIYOKA Desa Sebuntal



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+040**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
567	Jl. Jembatan Kelompok Tani SAIYOKA Desa Sebuntal		Damar & Wawan	1