

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+220  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 1+260  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi :  
Kondisi : Tidak Ada Data  
Lebar :  
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Ds. Prangat Baru |                            | Rafii & Sholeh | 8       |