

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
573	Jl. Ds. Prangat Baru		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
573	Jl. Ds. Prangat Baru		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
573	Jl. Ds. Prangat Baru		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Prangat Baru



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+640**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
573	Jl. Ds. Prangat Baru		Rafii & Sholeh	4