

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
575	Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
575	Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+470**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Rafii & Sholeh	3