

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
577	Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
577	Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
577	Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
577	Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+880**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
577	Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru		Endro & Sanu	5