

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Nelayan1 Kampung Bagang Ds. Semangkok



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
578	Jl. Nelayan1 Kampung Bagang Ds. Semangkok		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Nelayan1 Kampung Bagang Ds. Semangkok



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+230
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
578	Jl. Nelayan1 Kampung Bagang Ds. Semangkok		Dimas & Rija	2