

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Semeru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+080
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
58	Jl. Gn. Semeru		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Semeru



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
58	Jl. Gn. Semeru		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Semeru



Lokasi : **0+230**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Damar & Wawan	3