

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+750
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
583	Jl. Kampung Menamang Kiri - Poros HTI		Endro & Sanu	11