

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+850
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 2+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 2+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 3+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 3+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 3+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 3+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 3+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 3+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 3+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 3+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 3+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 3+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 4+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 4+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 4+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 5+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : 5+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+347**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
584	Jl. Ds. Menamang Kiri - Menamang Kanan		Endro & Sanu	34