

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
588	Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
588	Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+480**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
588	Jl. Ex PT. Bhirawa Ds. Segihan		Endro & Sanu	3