

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Payang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
59	Jl. Gn. Payang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Payang



Lokasi : 0+145
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+160
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
59	Jl. Gn. Payang		Damar & Wawan	2