

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 0+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 0+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 0+530
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.1
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+740**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+810**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 0+830
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka



Lokasi : 1+000
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+070
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
598	Jl. Kelompok Tani Usaha Bersama Kel. Sungai Merdeka		Rafii & Sholeh	8