

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+020
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
61	Jl. Kartini		Damar & Wawan	6