

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jalan Kenohan 2



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
610	Jalan Kenohan 2		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jalan Kenohan 2



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+221
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
610	Jalan Kenohan 2		Dimas & Rija	2