

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
611	Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
611	Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh



Lokasi : **0+350**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
611	Jl. Penyinggahan Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	3