

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan RT.3 Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
614	Jl. Lingkungan RT.3 Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan RT.3 Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+280
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
614	Jl. Lingkungan RT.3 Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	2