

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Winata Kusuma Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
616	Jl. Aji Winata Kusuma Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Winata Kusuma Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+150
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
616	Jl. Aji Winata Kusuma Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	2