

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Sedayu RT.50 Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
617	Jl. Gunung Sedayu RT.50 Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Sedayu RT.50 Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+240
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
617	Jl. Gunung Sedayu RT.50 Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	2