

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Gg. Rahmat Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
619	Gg. Rahmat Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Gg. Rahmat Kel. Loa Ipuh



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+230
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
619	Gg. Rahmat Kel. Loa Ipuh		Dimas & Rija	2