

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 1+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+260**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Bendang Raya



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
622	Jl. Ds. Bendang Raya		Rafii & Sholeh	18