

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Perumahan Korpri Gn. Sentul



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
625	Jl. Lingkungan Perumahan Korpri Gn. Sentul		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Perumahan Korpri Gn. Sentul



Lokasi : **0+150**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
625	Jl. Lingkungan Perumahan Korpri Gn. Sentul		Dimas & Rija	2