

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan RT.XIX Kel. Timbau



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+090**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
627	Jl. Lingkungan RT.XIX Kel. Timbau		Dimas & Rija	1