

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Delta



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
63	Jl. Delta		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Delta



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+240
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
63	Jl. Delta		Damar & Wawan	2